

План по устранению замечаний Предписания Госпожнадзора № 311/1/1 от 02.07.2015; 312/1/1 от 2.07.15

№ ДОУ	№ предписания	Дата Предписания	Содержание предписания	Срок исполнения по предписанию	Дата исполнения по плану ДОУ	Мероприятия по устранению замечаний предписания	Отметка о выполнении и на	Примечания
100	312/1/1	02.07.15	1. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек 2. Лестницы, ведущие из подвала в первый этаж не оборудованы тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре	20.07.16				
	311/1/1	02.07.15	1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта 2. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек 3. На путях эвакуации для отделки потолка в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Г3 4. Лестницы, ведущие из подвала в первый этаж не оборудованы тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре	20.07.16		Договор на установку «Стрелец-мониторинга № 41, № 6 от 21.08.15	Выполнено сентябрь 2015	

Зав. МБДОУ № 100: [Подпись] / Назарова И. В.